



CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG THANH

HOANG THANH TECHNICAL & TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Số 3 ngách 138/58/29 Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội

Điện Thoại : 0987 059 224 Fax: (04) 3552 8854

Website : hota.vn - bancandientu.vn Email: hoangthanh@hota.vn

HƯỚNG DẪN CALIBRATION ĐẦU D2008 keli

Tháo nắp nhỏ phía sau đầu cân, gạt công tắc sang vị trí Cal để vào cal

Thao tác theo các bước sau

(nhập số từ bàn phím số trên đầu cân)

Stt	Thao tác	Màn hình hiển thị	Ghi chú
1	Nhấn [Cal]		
2	Nhập [88888] Nhấn [Enter]	C000000 C-----	Bước này là nhập pass là “888888”
3	Nhập [bước nhảy] Nhấn [Enter]	E - - E 010	Bước nhảy có thể là 1/2/5/10/20 tùy chọn Ví dụ ở đây là 10
4	Nhấn [Enter]	dc 0	
5	Nhấn [Enter]	Pn 13455	
6	Nhấn [Enter]	Flt 0	
7	Nhập [Tải max] Nhấn [Enter]	F***** F [100000]	Bước này nhập tải max Ví dụ ở đây là 100 tấn
8	Nhấn [Enter]	noLoad	Lấy điện zero
9	Nhấn [Enter] Nhập [Tải chuẩn] Nhấn [Enter]	Adload A 010000	Bỏ quả lên bàn cân và nhập tải chuẩn Ví dụ ở đây là 10 tấn
10		end	

Kết thúc quá trình cal gạt công tắc phía sau lại vị trí ban đầu.

**Cần tư vấn miễn phí xin vui lòng liên hệ
MR Hoàng 0987 059 224.**